

☎ 5519 5774 / 5538 4498 / 6798 8726

✉ sublimacion.eje3@gmail.com

🔍 www.sublimacionexpress.com



PROMOTIONS

Sublimación Express
www.sublimacionexpress.com

Guía de Tiempos y Temperaturas para Sublimar

PRODUCTO BLANKS	TEMPERATURA	TIEMPO
Tazas de cerámica	180 °C	180 seg.
Tazas térmicas	180 °C	180 seg.
Tazas cónicas	180 °C	180 seg.
Tazas de colores internos	180 °C	180 seg.
Baldosas de cerámica	180 °C	180 seg.
Vaso cónico de cerámica	180 °C	180 seg.
Tazas de polímero	180 °C	70 seg.
Botellas de polímero (niños)	180 °C	70 seg.
Llaveros de polímero	180 °C	70 seg.
Rompecabezas de polímero	180 °C	70 seg.
Botellas deportivas de aluminio	180 °C	60 seg.
Latas de aluminio	180 °C	60 seg.
Carcasas 2D	180 °C	60 seg.
Tazas de acero inoxidable	180 °C	60 seg.
Jarras de acero	180 °C	60 seg.
Latas de acero	180 °C	60 seg.
Rompecabezas de papel	200 °C	40 seg.
Rompecabezas magnético	180 °C	60 seg.
Portavasos, refrigeradores	200 °C	30 seg.
MousePads, estuches	200 °C	30 seg.
Gorras	200 °C	30 seg.
Textiles de poliéster	180 °C	60 seg.

* Los tiempos y temperaturas para sublimar en esta tabla, son sólo como referencia.

Estos valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones de trabajo,
temperatura ambiental, humedad e inclusive altitud.